

## Reparatur-Anleitung für den Wasserhahnsatz WS7



Sie haben sich für eine hochwertige 3-Wege-Armatur von Carbonit entschieden. Dennoch, es kommt immer zum Verschleiß von Dichtungen u.ä. Teilen an einer Armatur. Dieses Reparatur-Set hilft Ihnen Ihre Investition langfristig zu sichern und ggf. Undichtheiten am Auslauf und Überlaufen zwischen dem Auslauf für gefiltertes und ungefiltertes Wasser lassen sich mit dem Austausch der Dichtungen problemlos beseitigen.

### Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

*(Bitte umseitige Zeichnung für die Teilebeschreibung nutzen.)*

1. Demontage Teil 18 (T-Nr.: 1880) mit dem Stirnlochschlüssel (3519)
2. Ziehen Sie den Auslauf (17) komplett nach oben heraus.
3. Entfernen Sie die beiden O-Ringe (1554 und 1556).
4. Entfernen Sie Verschmutzungen u.ä. Ablagerungen in den Nuten und Gegenflächen sowie im Grundkörper der Armatur.
5. Montieren Sie die O-Ringe (1554 und 1556). Um Reibungen zu verringern und die Haltbarkeit der O-Ringe zu erhöhen kann es sinnvoll sein die O-Ringe vor dem Einsetzen des Auslaufes mit etwas lebensmittelgeeigneten Armaturenfett zu versehen.
6. Setzen Sie den Auslauf wieder in den Grundkörper und verschrauben Sie diesen wieder mit dem Stirnlochschlüssel.

Ein kurzes Video veranschaulicht Ihnen diese Schritte noch einmal. Scannen Sie hierzu einfach den nebenstehenden Barcode.



Reparatur-Video  
QR-Code scannen!

Mit freundlichen Grüßen,  
bluAqua Team

-  **bluAqua Service GmbH & Co.KG**  
Buchenweg 12  
29690 Essel
-  +49 5071 7821890
-  [info@bluaqua.com](mailto:info@bluaqua.com)
-  [www.bluaqua.com](http://www.bluaqua.com)



